



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

Ornavasso, 6 ottobre 2020

VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA

(art. 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Il giorno **sei** del mese di **ottobre** dell'anno **duemilaventi** alle ore **16:30**, il sottoscritto geometra Nicola D'Elia responsabile del servizio tecnico del Comune di Ornavasso, a seguito dell'evento meteorologico straordinario, con intense precipitazioni e raffiche di vento ad elevata velocità, verificatosi nei giorni 2 e 3 ottobre u.s., si è recato in via al Boden ed in Strada Comunale per S. Bartolomeo rilevando una grave situazione di emergenza e pericolo imputabile a detto evento atmosferico eccezionale ed imprevedibile.

Il sottoscritto ha potuto accertare che, a seguito delle abbondanti piogge e delle forti raffiche di vento, lungo le strade comunali via al Boden e Strada Comunale per S. Bartolomeo si è verificato quanto segue:

- in più punti è avvenuto lo sradicamento e la caduta al suolo di numerose piante e rami, sia sul sedime stradale che sui versanti di monte e di valle di detti tracciati stradali, dove ancora attualmente giacciono in posizioni estremamente pericolose per la pubblica incolumità tronchi, chiome, rami e cappaie sradicate, nonostante il primo immediato intervento messo in atto dai gruppi di volontariato Protezione Civile, A.I.B. e Soccorso Alpino che hanno provveduto, a partire dal 03.10.2020, alla rimozione delle suddette piante che ostruivano il transito su via al Boden e Strada per S. Bartolomeo; la caduta di dette piante ha causato notevoli ed ingenti danni anche alle linee aeree di energia elettrica e telefoniche con pali e cavi abbattuti a terra;
- presenza localizzata sia a monte che a valle delle citate strade comunali di alberi ancora in piedi ma fortemente compromessi dall'evento climatico in argomento e quindi in evidente stato di precaria stabilità, alcuni con forte inclinazione verso i sedimi stradali.

Al fine di un adeguato approfondimento tecnico ed un'immediata verifica in merito allo stato della stabilità sia dei manufatti stradali che dei versanti e delle opere di difesa idraulica, sono stati preventivamente contattati l'Ing. Franco Falciola ed il Geol. Francesco D'Elia, che hanno partecipato al sopralluogo ed hanno confermato che la situazione rilevata rappresenta pericolo per l'incolumità e la sicurezza del transito pubblico su dette strade comunali.

Gli interventi immediatamente necessari a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e a ripristinare una situazione di sicurezza, anche al fine di procedere con l'approfondimento dello stato dei dissesti e la progettazione degli interventi di messa in sicurezza, prevedono indicativamente:

- taglio, rimozione e asportazione di tutti gli alberi pericolanti e/o inclinati, di tutti i tronchi, le chiome, i rami e le cappaie sradicate, sia a valle che a monte di via al Boden e Strada Comunale per S. Bartolomeo, considerate dall'Ufficio Tecnico Comunale, coadiuvato dall'Ing. Franco Falciola e dal Geol. Francesco D'Elia, di pericolo per la pubblica incolumità ovvero che possano interessare con il loro scivolamento le strade suddette e le aree limitrofe;

Il sottoscritto, preso atto della situazione di estrema pericolosità del sito e ravvisata la necessità di

intervenire con urgenza, provvede ad incaricare inoltre l'Ing. Franco Falciola con studio tecnico a Domodossola in via Bonomelli n. 16 P.IVA 01357560034 ed il Geol. Francesco D'Elia con studio tecnico a Mergozzo in via Roma 3/a, di redigere un progetto per opere di somma urgenza al fine della risoluzione delle criticità esistenti sopraelencate in via al Boden e Strada Comunale S. Bartolomeo al fine della eliminazione e/o minimizzazione della condizione di pericolo per l'incolumità pubblica attualmente in essere.

Inoltre, per le vie brevi, ha prontamente contattato la Ditta seguente che si è resa disponibile ad eseguire i lavori come sopra sommariamente descritti intervenendo tempestivamente:

- Ciga s.r.l., p.iva 01517000038, con sede a Crodo in via della Ferrera 12; specializzata in interventi di taglio e trasformazione boschi;

Per tutto quanto sopra il sottoscritto geom. Nicola D'Elia dichiara che per l'esecuzione dell'intervento in oggetto (incarichi ai professionisti ing. Falciola e geol. D'Elia per la redazione del progetto e incarico alla ditta Ciga s.r.l. per l'esecuzione delle opere) ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui all'art. 163 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. pertanto viene redatto il presente verbale.

Entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione, il sottoscritto provvederà a compilare una perizia giustificativa dei lavori che trasmetterà, unitamente al presente "Verbale di somma urgenza", alla Giunta Comunale per la copertura della spesa e l'approvazione dei lavori.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Geom. Nicola D'Elia

