



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

Ornavasso, 17 ottobre 2020

VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA

(art. 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Il giorno **diciassette** del mese di **ottobre** dell'anno **duemilaventi** alle ore **14:30**, il sottoscritto geometra Nicola D'Elia responsabile del servizio tecnico del Comune di Ornavasso, a seguito dell'evento meteorologico straordinario, con intense precipitazioni e raffiche di vento ad elevata velocità, verificatosi nei giorni 2 e 3 ottobre u.s. ed a seguito dei primi interventi eseguiti in Somma Urgenza (cfr. Verbali del 04.10 e 06.10 uu.ss.), si è recato in via al Boden ed in Strada Comunale per S. Bartolomeo rilevando il permanere di una grave situazione di emergenza e pericolo imputabile a detto evento atmosferico eccezionale ed imprevedibile.

Premesso che con Verbale per Lavori di Somma Urgenza del 06.10.2020:

"il sottoscritto ha potuto accertare che, a seguito delle abbondanti piogge e delle forti raffiche di vento, lungo le strade comunali via al Boden e Strada Comunale per S. Bartolomeo si è verificato quanto segue:

- in più punti è avvenuto lo sradicamento e la caduta al suolo di numerose piante e rami, sia sul sedime stradale che sui versanti di monte e di valle di detti tracciati stradali, dove ancora attualmente giacciono in posizioni estremamente pericolose per la pubblica incolumità tronchi, chiome, rami e cappaie sradicate, nonostante il primo immediato intervento messo in atto dai gruppi di volontariato Protezione Civile, A.I.B. e Soccorso Alpino che hanno provveduto, a partire dal 03.10.2020, alla rimozione delle suddette piante che ostruivano il transito su via al Boden e Strada per S. Bartolomeo; la caduta di dette piante ha causato notevoli ed ingenti danni anche alle linee aeree di energia elettrica e telefoniche con pali e cavi abbattuti a terra;

- presenza localizzata sia a monte che a valle delle citate strade comunali di alberi ancora in piedi ma fortemente compromessi dall'evento climatico in argomento e quindi in evidente stato di precaria stabilità, alcuni con forte inclinazione verso i sedimi stradali.

Al fine di un adeguato approfondimento tecnico ed un'immediata verifica in merito allo stato della stabilità sia dei manufatti stradali che dei versanti e delle opere di difesa idraulica, sono stati preventivamente contattati l'Ing. Franco Falciola ed il Geol. Francesco D'Elia, che hanno partecipato al sopralluogo ed hanno confermato che la situazione rilevata rappresenta pericolo per l'incolumità e la sicurezza del transito pubblico su dette strade comunali.

Gli interventi immediatamente necessari a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e a ripristinare una situazione di sicurezza, anche al fine di procedere con l'approfondimento dello stato dei dissesti e la progettazione degli interventi di messa in sicurezza, prevedono indicativamente:

- taglio, rimozione e asportazione di tutti gli alberi pericolanti e/o inclinati, di tutti i tronchi, le chiome, i rami e le ceppaie sradicate, sia a valle che a monte di via al Boden e Strada Comunale per S. Bartolomeo, considerate dall'Ufficio Tecnico Comunale, coadiuvato dall'Ing. Franco Falciola e dal Geol. Francesco D'Elia, di pericolo per la pubblica incolumità ovvero che possano interessare con il loro scivolamento le strade suddette e le aree limitrofe;

Il sottoscritto, preso atto della situazione di estrema pericolosità del sito e ravvisata la necessità di intervenire con urgenza, provvede ad incaricare inoltre l'Ing. Franco Falciola con studio tecnico a Domodossola in via Bonomelli n. 16 P.IVA 01357560034 ed il Geol. Francesco D'Elia con studio tecnico a Mergozzo in via Roma 3/a, di redigere un progetto per opere di somma urgenza al fine della risoluzione delle criticità esistenti sopraelencate in via al Boden e Strada Comunale S. Bartolomeo al fine della eliminazione e/o minimizzazione della condizione di pericolo per l'incolumità pubblica attualmente in essere.

Inoltre, per le vie brevi, ha prontamente contattato la Ditta seguente che si è resa disponibile ad eseguire i lavori come sopra sommariamente descritti intervenendo tempestivamente:

- Ciga s.r.l., p.iva 01517000038, con sede a Crodo in via della Ferrera 12; specializzata in interventi di taglio e trasformazione boschi;

Per tutto quanto sopra il sottoscritto geom. Nicola D'Elia dichiara che per l'esecuzione dell'intervento in oggetto (incarichi ai professionisti ing. Falciola e geol. D'Elia per la redazione del progetto e incarico alla ditta Ciga s.r.l. per l'esecuzione delle opere) ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui all'art. 163 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. pertanto viene redatto il presente verbale."

Preso atto che, alla data odierna, i lavori eseguiti dalla Ditta Ciga s.r.l. hanno permesso di avere un quadro più chiaro dei dissesti sottostanti la massa di materiale legnatico e fogliame causati dall'evento atmosferico in argomento e fornito altresì ai Professionisti incaricati maggiori elementi al fine della previsione dei lavori di somma urgenza necessari allo scopo di ripristinare le condizioni di sicurezza della viabilità comunale, il sottoscritto ha pertanto potuto ulteriormente accertare, con maggiore chiarezza rispetto al sopralluogo del 06.10.2020, che, a seguito delle abbondanti piogge e delle forti raffiche di vento, lungo le strade comunali via al Boden e Strada Comunale per S. Bartolomeo si è verificato quanto segue:

- numerosi dissesti sia a monte che a valle delle citate strade comunali con distacco di materiale lapideo (roccia e terra) che ha invaso ed ostruito completamente le carreggiate stradali ed inoltre hanno interessato e compromesso la stabilità del sedime stradale con evidenti segni di cedimento in più punti oltre che causato ingenti danni ai manufatti stradali (banchettoni, barriere stradali, segnaletica, etc.); parte di tale materiale è già stato spostato grossolanamente ai lati della strada e/o accumulato provvisoriamente in aree immediatamente adiacenti da ditta specializzata incaricata dal Comune scrivente al fine di non essere d'intralcio e per ripristinare immediatamente il transito viario; tali dissesti necessitano ovviamente di successive adeguate ed approfondite analisi da parte di tecnici esperti nel settore al fine di definire gli interventi di messa in sicurezza da mettere in atto;

- presenza di notevole quantità d'acqua di ruscellamento, proveniente dal versante su cui insistono le citate strade comunali, con evidenza, in alcuni punti, di acqua che scorre ancora sulla carreggiata, a distanza di tre giorni dall'evento.

Detto accertamento è stato compiuto nuovamente insieme ai succitati tecnici Ing. Franco Falciola e Geol. Francesco D'Elia, che hanno partecipato al sopralluogo e confermato che la situazione rilevata rappresenta pericolo per l'incolumità e la sicurezza del transito pubblico su dette strade comunali e ciò sia in ragione dello stato di stabilità di alcune porzioni dei manufatti viari che dei versanti e delle opere di difesa idraulica.

Gli interventi necessari a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e a ripristinare una situazione di sicurezza prevedono indicativamente:

- pulizia del materiale di colata;
- messa in sicurezza del versante a monte della viabilità comunale;
- pulizia e ripristino delle tombinature esistenti per consentire il deflusso delle acque in condizioni

di regime idraulico normale;

- consolidamento del versante a monte della strada comunale;
- consolidamento del piano viabile ceduto in più punti e la messa in sicurezza delle barriere di protezione stradale.

Il sottoscritto, preso atto della situazione di estrema pericolosità del sito e ravvisata la necessità di intervenire con urgenza, provvede ad incaricare l'Ing. Franco Falciola con studio tecnico a Domodossola in via Bonomelli n. 16 P.IVA 01357560034 ed il Geol. Francesco D'Elia con studio tecnico a Mergozzo in via Roma 3/a, di redigere un progetto per opere di somma urgenza al fine della risoluzione complessiva delle criticità esistenti sopraelencate in via al Boden e Strada Comunale S. Bartolomeo e pertanto al fine della eliminazione e/o minimizzazione della condizione di pericolo per l'incolumità pubblica attualmente in essere.

Inoltre, per le vie brevi, ha prontamente contattato la Ditta seguente che si è resa disponibile ad eseguire i lavori come sopra sommariamente descritti intervenendo tempestivamente:

- Impresa Bertini S.r.l., p.iva 01906730021, con sede legale a Riva Valdobbia (VC) Loc. Miniere 9.

Per tutto quanto sopra il sottoscritto geom. Nicola D'Elia dichiara che per l'esecuzione dell'intervento in oggetto (incarichi ai professionisti ing. Falciola e geol. D'Elia per la redazione del progetto e incarico all'Impresa Bertini S.r.l. per l'esecuzione delle opere) ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui all'art. 163 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. pertanto viene redatto il presente verbale.

Entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione, il sottoscritto provvederà a compilare una perizia giustificativa dei lavori che trasmetterà, unitamente al presente "Verbale di somma urgenza", alla Giunta Comunale per la copertura della spesa e l'approvazione dei lavori.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Geom. Nicola D'Elia

